

Almacenamiento de accesorios de elevación de cargas



- ✓ **No dejes tirados** los accesorios en el suelo
- ✓ **No deposites** ninguna carga encima de las eslingas



- ✓ **Almacena los accesorios** en un lugar seco y ventilado, libre de polvo y productos químicos corrosivos
- ✓ **Evita** el contacto con el suelo y los golpes
- ✓ **Evita** la exposición a rayos UV



FREMAP

Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 61