




Evita los accidentes


Inspección periódica

Equipos ATEX



- ✓ **Comprueba el buen estado** de los componentes de los equipos según el modo de protección.

Posibles deficiencias




Luminarias inadecuadas
Rotura en juntas



Entradas de cables incorrectas
Ausencia de tornillos en envolventes



Roturas de carcasas



Falta de toma de tierra
Entradas de cables incorrectas



FREMAP

Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 61



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DEL ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2021